

Аксиально-поршневые гидромоторы Parker типа V12

Тип	Типоразмер, см ³	Частота вращения, об/мин		Перепад давления, бар		Расход, л/мин		Мощность, кВт		Масса, кг
		Раб.	Макс.	Раб.	Макс.	Раб.	Макс.	Раб.	Макс.	
V12	60	3600	4400	420	480	215	265	95	150	28
V12	80	3100	4000	420	480	250	320	105	175	33

Макс. – значение относится для 6 секунд работы в течение одной минуты.

Значения представлены при 35°.